


Eingangshalle Hochschule München







EG verbessert




EG verbessert




OG verbessert




OG nach Vorschrift




OG ziemlich nach Vorschrift




OG ziemlich nach Vorschrift



OG etwas nach Vorschrift





Abweichungen (RW):

- Rettungswege über Atrium
- 2. Rettungsweg nicht unabhängig vom 1. Rettungsweg

Kein Aufenthalt

- Brandschutz und Denkmalschutz
bzw.
Denkmalschutz und Brandschutz
sind gut vereinbar
- wenn auf beiden Seiten
Zugeständnisse gemacht werden